


4502 - VIP Servicios Aéreos Ejecutivos MEDIOS DE VERIFICACION

NOMBRE DEL MEDIO DE VERIFICACION	Reportes fotográficos de los trabajos de mantenimiento a los Aeródromos			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - Servicios Aeroportuarios			
COMPONENTE 01	Servicios de Aeródromos de calidad brindados.			
Resumen narrativo del medio del nivel reportado:	Se presentan reportes fotograficos de los trabajos de mantenimientos a los diversos aeródromos con que cuenta la paraestatal para la conservacion y se encuentran en buenas condiciones operativas			
Indicador:	VSAC01A111 - Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura aeroportuaria			
Metodo de Cálculo:	(Número de mantenimientos que se les brindo a los aeródromos en el periodo/Número de mantenimientos programados a los Aeródromos en el periodo)*100			
Trimestre Reportado:	Primer Trimestre 2025			
Líga de publicacion de medio de verificacion:	https://www.vipsaesa.com/reporte-ejecutivo-de-desempeno/#1744043795465-13b17d6e-4160			
Unidad Responsable del Indicador:	2121402502-1403 - Coordinación de Enlace Institucional			
Datos de las variables reportadas:				
Numerador:	Número de mantenimientos que se les brindo a los aeródromos en el periodo			
Denominador:	Número de mantenimientos programados a los Aeródromos en el periodo)*100			
Descripcion de los resultados:	Para el primer trimestre 2025, la paraestatal obtuvo una valoracion del 100 % en cuanto a los mantenimientos realizados a los diversos aeródromos con que cuenta la Institución, derivado que se programaron un 100 %, mismo porcentaje realizado por lo que la variación fue del 0.0 % y que el valor obtenido se encuentra en el rango de semaforización en color verde.			
	Calendario Programático Modificado			
	Enero	Febrero	Marzo	
	0	0	100	
	Calendario Programático Ejecutado			
	Enero	Febrero	Marzo	
	0	0	100	
	Número de mantenimientos que se les brindo a los aeródromos en el periodo (D)	Número de mantenimientos programados a los Aeródromos en el periodo (E)	D/E	(F) * 100 Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura aeroportuaria
	5	5	1.00	100%

Tipo de evidencia:

El resultado de la valoración del 100%, se debe a que se programaron realizar mantenimiento a 5 aeródromos de la Institución, de los cuales se realizaron a esos 5 aeródromos trabajos de mantenimiento en la cual consta de limpieza perimetral de maleza de la pista, chapeo y deshierve de zacate en las pistas, pintura de señalización de las pistas, instalación de conos de viento, por lo tanto se cumplió el 100% este indicador.



Desarrollo de la evidencia:

Reportes fotograficos generados en el periodo por los encargados de los diversos aeródromos con que cuenta la Institución, la Coordinación de Aeródromos Zona Norte y trunadas a la Coordinación de Enlace Institucional.

Fuente: Coordinación de Enlace Institucional



VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S. A. de C. V.
R.F.C. VSA-940526-H49
Calle Juan Villanueva Num. 409
Col. Campestre C.P. 77030
Tels. 983-285-3935 Y 983-832-1509
Chetumal, Quintana Roo, México

MTRO. HECTOR ENRIQUE CASTILLO MADRID
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y
ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ENLACE INSTITUCIONAL

VSAPPSC1A111 - PORCENTAJE DE
MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA
PRIMER TRIMESTRE 2025

NOMBRE DEL AERÓDROMO	MANTENIMIENTO	
	SI	NO
PLAYA DEL CARMEN	X	
FELIPE CARRILLO PUERTO	X	
KOHUNLICH	X	
MAHAHUAL	X	
PULTICUB	X	

FUENTE: COORDINACION DE ENLACE INSTITUCIONAL VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SA DE CV

Número de mantenimientos que se les brindo a los aeródromos en el periodo (A)	Número de mantenimientos programados a los Aeródromos en el periodo (B)	A/B	(D) * 100 Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura aeroportuaria
5	5	1.00	100.00%



VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S. A. de C. V. CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 04 DE ABRIL DE 2025

R.F.C. VSA-940526-H49

Calle Juan Villanueva Num. 409

Col. Campestre C.P 77030

Tels. 983-285-3935 Y 983-832-1509

Chetumal, Quintana Roo, México

MTRO. HECTOR ENRIQUE CASTILLO MADRID
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ENLACE INSTITUCIONAL

VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SA DE CV


VSAPPSC1A1I1 - PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRIMER TRIMESTRE 2025

AERÓDROMO DE PLAYA DEL CARMEN



AERÓDROMO DE FELIPE CARRILLO PUERTO



AERÓDROMO DE MAHAHUAL




AERÓDROMO DE PULTICUB



VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S. A. de C. V.
R.F.C. VSA-940526-H49
Calle Juan Villanueva Num. 409
Col. Campestre C.P 77030
Tels. 983-285-3935 Y 983-832-1509
Chetumal, Quintana Roo, México

AERÓDROMO DE KOHUNLICH



VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S. A. de C. V.
R.F.C. VSA-940526-H49
Calle Juan Villanueva Num. 409
Col. Campestre C.P. 77030
Tels. 983-285-3935 Y 983-632-1509
Chetumal, Quintana Roo, México